

安全工作提示函

网络与教育技术中心:

1月30日下午,学校安全联合检查组发现,和展A楼西侧6楼顶移动、联通基站机房存在管理不规范、线路杂乱、灭火设施不完善等问题,为做好校园安全工作,建议如下:

一、加强对各电信网络运营商在校的日常安全监管,认真检查全校网络线路,要求其按相关规定规范布设、整改线路。

二、和展A楼移动基站足额配备悬挂式七氟丙烷灭火器。

三、和展A楼联通基站即日起关闭停用,并及早制定其临建拆除或改造方案。

四、凡进行新建、改建、扩建、装修装饰工程等,应当以书面形式提前告知保卫处,办理校园施工审批手续,并严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准。工程竣工后,未经消防验收或验收不合格的,禁止投入使用。



安阳师范学院保卫处

2024年1月31日

接收单位签收: 马辉

接收日期: 2024年2月2日